

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО «СЮН»  
Налесник И.Ю.  
Приказ МБУ ДО «СЮН»  
от «08» 11. 2021г. № 101

### ДОПОЛНЕНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Пункт 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта раздела 4. Управленческое решение изложить в следующей редакции.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР: ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки. (3 квартал 2022г.)
2.	Вход (входы) в здание	Установка информационных и тактильных знаков соответствующих требованиям доступности. (4 квартал 2021г.) Установка доводчика, устройства для открывания дверей. ( 3 квартал 2022г.)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР: установка информационных знаков в коридоре, монтаж тактильного оборудования; оборудование эвакуационных путей в соответствии с

		нормативами. ( 2022 - 2023г. г.)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР: оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности. (2 квартал 2022г.)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство санитарно-гигиенических помещений для МГН. (2023г.)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами. Индивидуальное решение с ТСР: организация размещения комплексной системы информации на всех зонах объекта. (с 2021 по 2023г.)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР. Необходимо согласование со специалистами: установка информационных знаков (2023г.)
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху. Организация альтернативной формы обслуживания, где невозможны технические решения. (2021-2024 год).